



Widok elewacji wschodniej starszej części budynku z wejściem głównym do szkoły



Widok wejścia głównego do budynku oraz zsyków węglowych do kotłowni




Widok wschodniej i północnej elewacji starej części budynku z wejściem do kuchni



Widok zachodniej elewacji starej części budynku z przyłączem gazowym w szafce



Widok zachodniej elewacji obu części budynku



Widok wejścia do kotłowni węglowej z klatki schodowej



Widok kotłowni z kotłami węglowymi do likwidacji



Widok zsypu węglowego z pomieszczenia kotłowni



Widok zsypu węglowego kotłowni z zewnątrz budynku



Widok stacji regazyfikacji przy sali sportowej