


			PROFIL OTWORU BADAWCZEGO NR 2				Załącznik graficzny nr 3.2		
Lokalizacja: Bieżnia na Orliku w Rypinie przy ulicy Młyńskiej 12 (zgodnie z załącznikiem nr 2)			Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonanych w celu określenia warunków gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji bieżni na terenie Orlika w Rypinie przy ulicy Młyńskiej 12.				Data: 18 września 2020 r. Rzędna terenu: 119,33 m n.p.m. Skala: 1:100		
Przelot warstw (mppt.)	Woda (m ppt.)	Profil litologiczny	Miąższość warstw	Symbol gruntu	Opis litologiczny	Barwa gruntu	Symbol wilgotności	Stan gruntu	Numer warstwy geotechnicznej
0,0-0,25			0,25	-	Żużel	czarna	-	-	1
0,25-0,8			0,55	nN (Ps+PdH)	Nasyp niebudowlany piaszczysty (15 cm) następnie humusowy (40 cm)	szara	-	-	
0,8-1,3			0,5	Pd _(z)	Piasek drobny (lekko zagliniony)	j. beżowa	w	szg	2
1,3-1,7			0,4	Gp	Gлина piaszczysta	brązowa	w	pl	3b
1,7-2,0			0,3	Gp/Pd	Gлина piaszczysta z przewarstwieniami piasku drobnego	brązowa	w	pl	

Kartę opracował:

mgr Jarosław Koszałski
geolog uprawniony
upr. nr III-0466, VII-1251