


Geobaj Artur Baj			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 1					Zał.Nr: 6.1					
Miejscowo : Kcynia Gmina: Kcynia Powiat: nakielski Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Remont Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Wiercenie: Geobaj Artur Baj Nadzór geologiczny: mgr M.Fóрман			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy							
						Rz dna: 124.80 m n.p.m.							
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2022-02-16					
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna	
[m.p.p.t]			[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasyp				nasyp niekontrolowany, czarny (piasek drobny z humusem, glina, gruz ceglany)	nN(PdH+G+K)	w	-				I
				0.50		łł, pstry							
				1.0									
				2.0									
				3.0									

Geobaj Artur Baj			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 2					Zał.Nr: 6.2				
								Wiertnica: WH-020				
Miejscowo : Kcynia Gmina: Kcynia Powiat: nakielski Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Remont Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Wiercenie: Geobaj Artur Baj Nadzór geologiczny: mgr M.Fóрман			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy						
						Rz dna: 124.62 m n.p.m.						
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2022-02-16				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany, czarny (piasek drobny z humusem, kamienie, gruz ceglany)	nN(PdH+K+C)					
					0.30	nasyp niekontrolowany, ciemnobr zowy (piasek drobny, piasek redni, wir, humus)	nN(Pd+Ps+ +H)		-			I
					1.60	Piasek drobny, br zowy	Pd		szg		0.52	IIA
					1.90	łł, pstry	I	w				
					2.20	Glina pylasta, jasnobr zowo- ółta przewarstwiona pyłem i iłem	Gπ//II/I		tpl	0.05		III
					3.40	Glina pylasta, jasnobr zowo- ółta przewarstwiona pyłem	Gπ//II			0.15		
					4.00							

Geobaj Artur Baj			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 3					Zał.Nr: 6.3				
Miejscowo : Kcynia Gmina: Kcynia Powiat: nakielski Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Remont Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Wiercenie: Geobaj Artur Baj Nadzór geologiczny: mgr M.Fóрман			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy						
						Rz dna: 126.43 m n.p.m.						
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2022-02-16				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna
1	2	3	[m]		[m]							
					0.20	nasyp niekontrolowany, czarny (piasek drobny z humusem, kamienie, gruz ceglany) nasyp niekontrolowany, br zowo-szary (piasek drobny, wir)	nN(PdH+K+C)					
							nN(Pd+ )		-		0.46	I
					1.50	Piasek drobny, be owo ółty z domieszk wiru					0.43	
					2.10	Piasek drobny, be owo ółty z domieszk wiru			szg		0.62	IIA
					3.40	Piasek drobny, be owo ółty z domieszk wiru	Pd+	w				
									zg		0.72	IIB
					6.00							