

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie awarii instalacji gazowej zbiornika na gaz płynny przy budynku nr 78 w kompleksie Stawy

Kod CPV:

Numer kodu CPV*	Kod usługi*	Nazewnictwo zgodne z Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych*
50531200-8		<i>Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej</i>

Przedmiotem zamówienia jest usługa usunięcia awarii instalacji gazowej zbiornika na gaz płynny przy budynku nr 78 w kompleksie Stawy.

Usługa dotyczy usunięcia awarii instalacji gazowej zbiornika na gaz płynny przy budynku nr 78 w kompleksie Stawy, tj. wymiany ok. 2 m naziemnej gazowej rury stalowej o średnicy Ø15 z odcinkiem kompensacyjnym łączącej zbiornik na gaz płynny i przyłączy w budynku nr 78 w kompleksie Stawy oraz wykonania próby szczelności. Ponadto po wykonaniu usługi Wykonawca sporządza dla 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie protokół wymiany i badania szczelności instalacji gazowej.

1. Zamówienia należy zrealizować w terminie **2 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego zamówienia.**
2. Płatność przelewem w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Osoba realizująca usługę powinna posiadać uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych G3

