

KARTA SONDOWANIA SONDĄ DYNAMICZNĄ LEKKĄ DPL (SD-10)

Załącznik 5.

Temat:

Budowa ulicy Leśnej w Dąbrowie

Data:

Lokalizacja:

1 m od otworu nr 1

27.01.2018

GŁĘBOKOŚĆ [m]	POZIOM WODY [m]	PROFIL LITOLOGICZNY	LICZBA UDARÓW	STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA ID	ŚREDNI STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA	WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA Is	ŚREDNI WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA	ILOŚĆ UDARÓW NA 10 CM WBICIA SONDY						
								4	10	20	25	30	40	50
								luźny	średniozagęszczony			zagęszczony		
0,5		Gb	2											
			3											
			4											
			3											
			5											
1,0		Pd	8	0,46		0,93								
			10	0,50		0,94								
			9	0,48		0,94								
			8	0,46		0,93								
			8	0,46		0,93								
1,5		Ps	11	0,52		0,94								
			14	0,56		0,95								
			17	0,60		0,96								
			19	0,62		0,96								
			18	0,61		0,96								
2,0		Pd	16	0,59		0,96								
			16	0,59		0,96								
			17	0,60		0,96								
			17	0,60		0,96								
2,5		Pg												
3,0														
3,5														
4,0														

Wykonano zgodnie z normą PN-B-04452:2002.

Sondowanie wykonał: mgr Mateusz Fórman

Opracował: mgr Wit Witaszak