
			PROFIL OTWORU BADAWCZEGO NR 4				Załącznik graficzny nr 3.4		
Lokalizacja: Bieżnia na Orliku w Rypinie przy ulicy Młyńskiej 12 (zgodnie z załącznikiem nr 2)			Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonanych w celu określenia warunków gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji bieżni na terenie Orlika w Rypinie przy ulicy Młyńskiej 12.				Data: 18 września 2020 r. Rzędna terenu: 119,33 m n.p.m. Skala: 1:100		
Przelot warstw (mppt.)	Woda (m ppt.)	Profil litologiczny	Miąższość warstw	Symbol gruntu	Opis litologiczny	Barwa gruntu	Symbol wilgotności	Stan gruntu	Numer warstwy geotechnicznej
0,0-0,25			0,25	-	Żużel	czarna	-	-	1
0,25-1,7			1,45	nN (Pd+PdH+PgH +dr. gr. ceg.)	Nasyp niebudowlany piaszczysty (0,35 cm) następnie piaszczysto-gliniasto-humusowy z drobnym gruzem ceglanym (0,85 cm)	c. szara	-	-	
1,7-2,0			0,3	Pg/Pd	Piasek gliniasty z przewarstwieniami piasku drobnego	brązowa	w	pl	3b

Kartę opracował:

mgr Jarosław Koszałski
geolog uprawniony
upr. nr III-0466, VII-1251