



**GEOWIERT**

**MAPA DOKUMENTACYJNA**

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonanych w celu określenia warunków gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji bieżni na terenie Orlika w Rypinie przy ulicy Młyńskiej 12.

**mgr Jarosław Koszalski**  
geolog uprawniony  
upr. nr III-0466, VII-1251

SKALA POZIOMA 1:500

Załącznik graficzny nr 2

**4**  
119,33 - otwór badawczy  
- rzędna (m npm)