




			PROFIL OTWORU BADAWCZEGO NR 3				Załącznik graficzny nr 3.3		
Lokalizacja: Bieżnia na Orliku w Rypinie przy ulicy Młyńskiej 12 (zgodnie z załącznikiem nr 2)			Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonanych w celu określenia warunków gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji bieżni na terenie Orlika w Rypinie przy ulicy Młyńskiej 12.				Data: 18 września 2020 r. Rzędna terenu: 119,36 m n.p.m. Skala: 1:100		
Przelot warstw (mppt.)	Woda (m ppt.)	Profil litologiczny	Miąższość warstw	Symbol gruntu	Opis litologiczny	Barwa gruntu	Symbol wilgotności	Stan gruntu	Numer warstwy geotechnicznej
0,0-0,25	 1,75		0,25	-	Żużel	czarna	-	-	1
0,25-0,8			0,55	nN (Pd+PdH+gr. bet.)	Nasyp niebudowlany piaszczysty (5cm) następnie humusowy z gruzem betonowym (50 cm)	szara	-	-	
0,8-1,5			0,7	Pd	Pasek drobny	j. beżowa	w	szg	2
1,5-1,8			0,3	Pd//ITp	Pasek drobny z przewarstwieniami pyłów piaszczystych	j. beżowa	w/nw	szg	
1,8-2,1			0,3	Gp	Glina piaszczysta	brązowa	w	pl	3b

Kartę opracował:

mgr Jarosław Koszański
geolog uprawniony
upr. nr III-0466, VII-1251